

図-3 1002号室→1001、901、902号室間の遮音性能





図-4 901号室→902、802、1001、801号室間の遮音性能



図一5 802号室→801、701、902、702号室間の遮音性能





図-6 701号室→702、602、801、601号室間の遮音性能



図一七 602号室→601、501、702、502号室間の遮音性能




図-8 501号室→502、402、601、401号室間の遮音性能




図-9 402号室→401、301、502、302号室間の遮音性能





図-10 301号室→302、202、401、201号室間の遮音性能



- 202号室→201号室(横隣)
- - - 202号室→302号室(下階⇒上階)
- · · · · 202号室→301号室(斜め上階)

図-11 202号室→201、302、301号室間の遮音性能




図-12 201号室→202、301号室、1階店舗間の遮音性能





図-13 室間の遮音性能の外気取入れ口開閉の違い



—— 室内木製防音建具の遮音性能
 - - - 501号室→玄関前(廊下)

図-14 建具の遮音性能




図-15 サッシの遮音性能